АДАПТЕР RS-485

Паспорт

ПС 4218-010-40637960-13

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	
2. Состав изделия	
3. Технические данные	3
4. Общие сведения	3
5. Порядок подключения и работа	4
6. Указание мер безопасности	7
7. Транспортировка и хранение	7
8. Гарантийные обязательства	7
9. Свидетельство о продаже	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер RS-485 предназначен для приема и передачи информации по двухпроводной линии связи с помощью интерфейса RS-485.

Адаптер RS-485A, в отличие от адаптера RS-485, использует автоматическое определение направления передачи данных.

Адаптер RS-485 подключается к счетчику СТД. С противоположной стороны двухпроводной линии связи с помощью адаптера RS-485A подключается персональный компьютер (ПК). К одной двухпроводной линии связи может быть подключено до 32 счетчиков СТД.

Двухпроводную линию необходимо прокладывать экранированной витой парой.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

В состав поставки изделия входят:

Адаптер RS-485 или адаптер RS-485A - 1 шт.

Кабель К1 (подключение СТД) или кабель К2 (подключение ПК) - 1 шт.

Резистор C2-23-0,125 Вт-120 Ом ± 5% - 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Кабель для подключения сети 220 В (по дополнительному заказу) - 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1. Габаритные размеры адаптера не более $95 \times 53,5 \times 65$ мм.
- 3.2. Масса адаптера не более 0,3 кг.
- 3.3. Мощность, потребляемая адаптером при напряжении сети 220 В, не превышает 0,5 Вт.
- 3.4. Температура окружающей среды (воздуха) от 5 до 50 °C.
- 3.5. Относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 80%.
- 3.6. Атмосферное давление от 84 до 106 КПа.
- 3.7. Напряжение питающей сети блока питания 220 (+22, -33) В.
- 3.8. Частота питающей сети блока питания 50 ± 1 Гц.
- 3.9. Электрическая изоляция выдерживает в течении 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В при нормальных условиях между входными и выходными цепями разъема XP1 и клемм RS-485 относительно силовой цепи.
- 3.10. Электрическая изоляция выдерживает в течении 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В при нормальных условиях между цепями разъема XP1 и клеммами RS-485.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На рис. 1 изображен внешний вид адаптера RS-485.

Разъем XP1 предназначен для подключения кабеля K1 (соединение адаптера и СТД) или кабеля K2 (соединение адаптера и ПК). Схемы кабелей приведены на рис. 3 и рис. 4. Длина кабеля не должна превышать 2 м.

Двухпроводная линия подключается к клеммам RS-485, а напряжение питания – к клеммам 220 В (по заказу может быть изготовлен адаптер со шнуром питания 220 В вместо соответствующих клемм).




Рис. 1

На крышке корпуса указан тип адаптера («RS-485» или «RS-485A») и его серийный номер.

Светодиод на крышке корпуса предназначен для индикации режима работы адаптера. Когда адаптер готов к работе, светодиод горит непрерывно. В процессе передачи данных светодиод мигает.

В адаптере имеется гальваническая развязка между интерфейсами RS-232 и RS-485.

5. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАБОТА

Соединить кабелем К1 адаптер и СТД, кабелем К2 – адаптер и ПК. Подключить двухпроводную линию связи к клеммам RS-485 адаптеров. Выводы «А» каждого адаптера необходимо подключить к одной цепи линии связи, а выводы «В» – ко второй цепи линии связи. Затем следует включить питание адаптеров.

<u>При подключении адаптера к ПК</u> необходимо использовать адаптер RS-485A (т. е. адаптер с автоматическим определением направления передачи данных).

<u>При подключении адаптера к СТД</u> рекомендуется использовать адаптер RS-485 (т. е. адаптер с внешним управлением направлением передачи данных).

Припаять согласующие сопротивления 120 Ом к контактам «А» и «В» адаптеров, которые будут подключены к ПК и к СТД, наиболее удаленному от ПК (см. рис. 2).

Значение согласующих сопротивлений может несколько варьироваться в зависимости от характеристик кабеля, используемого для создания линии связи.




Рис. 2

Максимальная длина двухпроводной линии связи составляет 1200 м. Адаптеры RS-485 подключаются на всем протяжении двухпроводной линии связи с ответвлениями длиной не более 2 м (см. рис. 2).

Для настройки СТД, подключенного к линии связи с помощью адаптера RS-485, необходимо задать тип связи «ПК через RS-485», а также указать требуемую скорость обмена данными и адрес СТД в сети RS-485 (см. «Счетчик СТД. Руководство по эксплуатации»).

Возможно соединение сети адаптеров RS-485 с ПК не напрямую, а через удаленный модем, который, в свою очередь, поддерживает связь с модемом, подключенным к ПК. Для удаленного модема следует использовать адаптер RS-485A (можно подключить адаптер к модему с помощью стандартного модемного кабеля).

Внимание! Запрещается подключать или отключать кабель К1 при включенном питании адаптера!

Схема кабеля К1 (соединение адаптера и СТД)

розетка (9 контактов)		розетка (1	розетка (19 контактов)	
Цепь	Контакт	Контакт	Цепь	
SG	5	7	SG	
RxD	2	9	TxD	
TxD	3	5	RxD	
RTS	7	1	CTS	
CTS	8	10	RTS	

Рис. 3

Схема кабеля К2 (соединение адаптера и ПК)

розетка (9 контактов)		_	розетка (9	контактов)
Цепь	Контакт		Контакт	Цепь
SG	5		5	SG
RxD	2		3	TxD
TxD	3		2	RxD
RTS	7		8	CTS
CTS	8		7	RTS

Рис. 4

Примечания:

- 1. Если в счетчике СТД для интерфейса RS-232 используется разъем DB-9M (9-контактная вилка), то схемы кабелей К1 и К2 совпадают и соответствуют рис. 4.
- 2. В качестве кабеля К2 (а при наличии у СТД разъема DB–9М и в качестве кабеля К1) можно использовать стандартный нуль-модемный кабель.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности при проведении испытаний по ГОСТ 12.3.019.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование.

- 7.1.1. Транспортирование адаптера RS-485 в упаковке для транспортирования допускается производить транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе: автомобильным, железнодорожным, речным, морским видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
- 7.1.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 (для морских перевозок условия хранения 3) по ГОСТ 15150.

7.2. Хранение.

- 7.2.1. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 7.2.2. Воздух в помещении не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адаптера RS-485 требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантия обеспечивается только при условии поставки адаптера RS-485 предприятием-изготовителем или его официальным дилером.

8.2 Гарантийный срок – 18 месяцев с даты продажи.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Адаптер RS-485 , заводской N	<u>0</u>
Дата продажи	
подпись	ФИО